デザインフェスティバル2016

### 橋梁技術の変遷 - 丈夫で長持ちする橋を目指して-

平成28年11月18日

#### 埼玉大学レジリエント社会研究センター センター長・教授 睦好宏史

注:レジリエンス(Resilience)とは、「回復する力、立ち直る力」あるいは「しなやかで強いこと、強 靱」と訳されています。レジリエント社会とは、大きな自然災害等が起こったとしても、被害を最小 限に抑え、すぐに復旧して、人々がこれまでと同じ生活が出来るようにする社会です。

# <u>講演内容</u>

1. 外ケーブルPC橋から大偏心外ケーブルPC橋へ

2. 橋梁の経年劣化の現状と問題点

3. 橋梁の長寿命化に向けた研究

4. 高い耐久性を持つ橋とは

5. 新道路橋示方書について

# 外ケーブル構造(External Prestressing)とは?

### 定義:ケーブル(緊張材)がコンクリート断面の外部に 配置された構造



# 外ケーブルの配置









## 他種構造との組み合わせ



#### 複合トラスPC橋



#### 波形鋼板ウェブPC橋





# 外ケーブルを用いた橋梁の補強例



















外ケーブルの偏心距離の変化 - 耐力の低減







ここに;  $\Omega_u = ひずみ低減係数$  $R_d = 有効高さ低減係数$ 





Reinforcement

変形の適合条件





# 実験値との比較(荷重一変異曲線)





### 荷重ー外ケーブル張力の増分量









あゆみ橋 (<sub>静岡県</sub>)

> Bedretto Bridge (Ticino, Switzerland)



### 新しいコンセプトによる2径間大偏心外ケーブル橋

- ・曲げモーメントの分布と同じケーブル配置
- ・支点部では魚のひれ(fin)のような

構造形式



### 構造上の利点

・桁高を減少させることによる自重軽減効果

・現場の状況に応じて設計に柔軟性(フレキシビリティ)を持たせる ことが出来る。





## ケーブル配置の線形変換則















外ケーブルの配置



<u>鋼製ストラットの設置</u>



#### 型枠と鉄筋の配置





## 外ケーブルPCーエクストラドーズドPCーPC斜張橋



### 一般の外ケーブルPC橋



PC斜張橋



### エクストラドーズドPC橋









# <u>講演内容</u>

## 1. 外ケーブルPC橋から大偏心外ケーブルPC橋へ

2. 橋梁の経年劣化の現状と問題点

3. 橋梁の長寿命化に向けた研究

4. 高い耐久性を持つ橋とは

5. 新道路橋示方書について




### 維持修繕工事の推移



### 市区町村における橋梁保全業務に携わる土木技術者数



道路局調査(H24.7)



Ynys-y-Gwas橋の落橋(イギリ ス 1985年)

・腐食によるPC鋼材の破断

・グラウト+ポステン方式の 禁止



The River Scheldeに架かるPC橋の落橋 (ベルギー1992年)



#### •1995年完成

・自動車レース場と駐車場 を結ぶ歩道橋。

・プレテンションPC鋼材の 破断。

PC歩道橋の落橋(米国ノースキャロライナ: 2000年)



ミシシッピ川に架かる州間高速道路 35W号線(米国ミネソタ州:2007年8月)



The I35SW bridge collapse on August 1, 2007 at 6:05pm





### セントアンソニーフォールズ橋(PC箱桁橋:370m)





長さ:858.46 m 最大支間長:70.63 m 幅:11.8 m 形式: 12連単純平行 弦下路ワーレントラス橋 建設年:1963年

木曽川大橋(国道23号線)

●部材が破断したトラス橋の比較

[木曽川大橋]



(注)州間高速道路35W号線の橋の部材が破断した位置は推定



形式:PCポステ ンI型橋 橋長:144 m 建設年:1965年

### 暮坪陸橋(国道7号線,山形県)



1980年頃(15 年経過) ・主桁にひび 割れ ・錆汁が発生



1980年頃(15 年経過) ・主桁にひび割 れ ・錆汁が発生





#### エポキシ樹脂 による補修



1991年(26年経 過) ・耐力確保のた めに新たに2基 の支柱を設置



1991年(26年経過) •主桁内部のPC鋼 線が破断 ↓ •1999年架け替え



妙高大橋



### 4径間連続ラーメン橋、L=300m、セグメントPC 1972年竣工

PC鋼材の破断が発見される



# 載荷試験

- コンクリート応力は計算値と概ね 整合。
- ・たわみ量は計算値の約6割程度。
- セグメント継ぎ目に大きな開きは 生じなかった。

測定箇所	応力度(N/mm²)			
	載荷試験	計算値		
第1径間 9ブロック	-3.4	-3.5		
第4径間 91ブロック	-3.3	-3.6		

測定箇所	たわみ量(mm)			
	載荷試験	計算値		
第1径間	8.0	13.6		
第4径間	6.2	9.8		







### 橋梁の劣化に影響を及ぼす要因

(外的要因)
1)塩害→鋼材腐食
2)疲労→床版の更新
3)凍結融解
4)その他(過積載)

(内的要因)
1)グラウト(ポステンPC橋)
2)防水・排水
3)ASR
4)その他(継手、ひび割れ)

(解明すべき点)
1)鋼材が腐食破断した場合の安全性(耐荷性)
2)グラウトの未充填に対する対処
3)ASRに対する処置
4)その他

# <u>講演内容</u>

1. 外ケーブルPC橋から大偏心外ケーブルPC橋へ

2. 橋梁の経年劣化の現状と問題点

3. 橋梁の長寿命化に向けた研究(埼玉大学)

4. 高い耐久性を持つ橋とは

5. 新道路橋示方書について

# PC鋼材が破断したPC桁の 力学的性状に関する研究



# PC鋼材を破断させた梁の力学的性状

#### インデントPC鋼材 *φ* 7mm × 3本配置



図-3:実験供試体の概要

表-1:使用材料および材料強度・導入直後の鋼材応力度

CASE	コンクリート 圧縮強度	グラウト 圧縮強度	鉄筋 (SD345 D6)		PC鋼材 (SWPD1L φ7)		プレストレス			
CASE	fc	fg	$\sigma_{sy}$	Es	$\sigma_{py}$	$\sigma_{pu}$	Ap	$\sigma_{pe}$		
	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	$(kN/mm^2)$	$(N/mm^2)$	$(N/mm^2)$	$(mm^2)$	$(N/mm^2)$		
CASE-0	54.9	74.4	475					758		
CASE-1	56.5	91.0						809		
CASE-2	56.6	89.8		475 2	175	175 215	1 /25	1.653	28 18	721
CASE-3	57.4	93.5			213	1,455	1,055	50.40	782	
CASE-4	56.3	94.1							830	
CASE-5	57.7	89.1						743		



# PC鋼材を破断させた梁の実験概要

▶PC鋼材の<u>切断本数</u>、<u>切断箇所</u>、および<u>載荷方法(1点/2点)</u>をパラメータとして載荷実験を実施し、鋼材破断による曲げ性状を確認



図-4:実験ケース



# 漏洩磁束法による破断位置の推定

#### ▶ 漏洩磁束法の適用性確認

漏洩磁束法:鋼材の破断を検知する非破壊検査手法の1つ。 コンクリート表面から永久磁石により内部の鋼材を磁化(着磁)し, 測定した磁束分布波形から鋼材破断部の漏洩磁束の有無を判定する。



# 漏洩磁束法による破断位置の推定

#### ▶ 漏洩磁束法の適用性確認

- PC鋼材を2本切断したケースについては、破断箇所で比較的明瞭なS字 曲線を確認することができた。
- <u>切断前に着磁したCASE3</u>においても、破断箇所を確認できた。



#### ▶ <u>載荷試験結果</u>

- いずれのケースも曲げ圧縮破壊
- 1点載荷と2点載荷が混在するため、支間中央のモーメントに換算し、 最大モーメントを比較



図-13:荷重~鉛直変位関係

図-14:支間中央の 曲げモーメント〜鉛直変位関係

60



#### ▶ <u>載荷試験結果(断面計算結果との比較)</u>



#### ▶ <u>載荷試験結果</u>

• 鋼材破断箇所と最大モーメントを示す箇所が一致する CASE1,CASE2,CASE3は、実験値と破壊抵抗モーメント(計算値)が一致。





図-16:鋼材破断を伴う曲げ破壊の概念(CASE1,2)

#### ➤ <u>ひび割れ性状</u>

• CASE1, CASE2, CASE3は、鋼材破断位置において曲げ破壊



(): PC鋼材の切断箇所



図-20:載荷実験後の供試体(CASE2)
## PC梁の載荷実験結果

### ▶ <u>載荷試験結果</u>

CASE4,5は、破断箇所が最大モーメントを示す支間中央より離れており、
 破断面の抵抗モーメントの低下による影響を受け難い。





図-18:鋼材破断を伴う曲げ破壊の概念(CASE4)

## PC梁の載荷実験結果

### ➤ <u>ひび割れ性状</u>

• CASE4は、支間中央より鋼材破断側に偏って損傷(曲げ破壊)



(): PC鋼材の切断箇所



図-21: 載荷実験後の供試体(CASE4)

## 実PC桁の実験(±木学会論文集 E2(材料・コンクリート構造) Vol. 71, No. 3,2015より)



# 5章 載荷実験(計測位置等)



## 載荷実験状況

## PC桁の曲げ耐荷性能



### ・PC鋼線全5束中3束破断した場合でも、設計の終局荷重作用時を満足

# イオン交換樹脂を混和した 再注入用PCグラウトの開発

背景



PC鋼材の塩化物イオンを取り除く補修材の開発が求められている





▶ 固体としてNaClを付着させた場合



# 微生物を用いたコンクリートのひび割れ 治癒技術の開発

修復原理

## ・バクテリアを用いたひび割れ修復工法開発すること



透水試験方法



透水試験結果



# 透水試験結果



# <u>講演内容</u>

1. 外ケーブルPC橋から大偏心外ケーブルPC橋へ

2. 橋梁の経年劣化の現状と問題点

3. 橋梁の長寿命化に向けた研究

4. 高い耐久性を持つ橋とは

5. 新道路橋示方書について

# 今後新設あるいは架け替えされる橋(耐久性の観点から)

1)構造的合理性

理にかなうとは?

10 m







Name: Ginzanmiyuki Bridge Type: 5-span continuous PC bridge with corrugated steel web





長さ:858.46 m 最大支間長:70.63 m 幅:11.8 m 形式: 12連単純平行 弦下路ワーレントラス橋 建設年:1963年

木曽川大橋(国道23号線)

## 今後新設あるいは架け替えされる橋(耐久性の観点から)

1) 構造的合理性

2) 多重防護層 (Multilayer Protection)

3)検査が容易であること

## PC鋼材の腐食過程 典型的なPC箱桁橋のハザードシナリオ(危険シナリオ)



#### PC鋼材を保護する外縁の層の破壊

①舗装の欠陥(ひび割れなど)
 ②床版防水層の欠陥
 ③排水桝や排水管の欠陥
 ④排水管の設置位置のミス
 ⑤伸縮装置からの漏水
 ⑥地覆の打ち継ぎ目からの漏水
 ⑦インサートからの侵入
 ⑧コンクリートかぶりの欠陥

#### PC鋼材を直接保護する層の破壊

- ⑨ グラウトホース内のグラウト未充填
- (11) 鋼製シースの破損
- ① 定着具の後埋めコンクリートの欠陥
- 12 ダクト内のグラウト未充填による空隙

## PC橋のマルチレイヤーシステム(多重防護層)



### <u>構造的防護層</u>

 1)High:床版防水層+高品質コン クリート+容易な点検
 2)Medium:表面改質+通常のコン クリート
 3)Low:セグメント目地+表面保護 層なし+点検できない構造

### <u>外的環境/作用</u>

4)High:飛沫帯や凍結防止剤の散布域
5)Medium:湿潤環境
6)Low:構造物の内部などの乾燥している所



### PL1:鋼製シース+グラウト

## PL2:プラスチックシース+ グラウト

## PL3:プラスチックシース+ グラウト+モニタリング

# PL3の適用例:ラローン橋(スイス)





### 鉄道橋 迷走電流による電気腐食の懸念(直流電流が危険) プラスチックシース+グラウト+モニタリング

## 今後新設あるいは架け替えされる橋(耐久性の観点から)

1) 構造的合理性

2) 多重防護層 (Multilayer Protection)

3)検査が容易であること

## 点検時や維持管理時のアクセス

点検時や維持管理時にその部位に簡単に行けるようにすることは、マルチレイヤプロテ クションの考え方の中でも重要な点である。特に桁端の定着部に設置されるテンドンギャ ラリーは重要である。



テンドンギャラリー 点検(アクセス)可能+水が直接定着 部に行かない配慮 箱桁内に定着突起を設け定着

点検(アクセス)可能+水が直接定着部に 行かない配慮

# <u>講演内容</u>

1. 外ケーブルPC橋から大偏心外ケーブルPC橋へ

2. 橋梁の経年劣化の現状と問題点

3. 橋梁の長寿命化に向けた研究

4. 高い耐久性を持つ橋とは

5. 新道路橋示方書について



出典:国土交通省



### [参考] 国内外の基準の部分係数設計法への移行状況

■ 国内の他分野の構造物や、海外の橋梁の設計基準は、多様な条件に対応したきめ細かな設計を行う ことができるとされる<u>部分係数設計法</u><sup>※</sup>へ移行している。

※部分係数設計法

〇設計上見込む安全率を、荷重係数、部材係数、材料係数等の要因毎に細分化して設計するもの 〇一方、現在の基準である許容応力度法は、全体で一つの安全率を確保するように設計

#### ■国内の他分野の構造物の設計基準の動向

	建築	港湾	鉄道
基準名	日本建築学会 「建築物の限界状態 設計指針」	港湾の施設の技術上の基準	鉄道構造物等設計標準
設計法	部分係数設計法	部分係数設計法	部分係数設計法
導入年	平成14年	平成19年	平成4年

#### ■海外の橋梁の設計基準の動向

地域·国	ISO	米国	欧州
基準名	ISO 2394	AASHTO LRFD Bridge Design Specifications	Eurocode
設計法	Partial factors format (部分係数設計法)	LRFD(Load Resistance Factor Design) (荷重抵抗係数設計法)	Partial factor method (部分係数設計法)
	1986年	1994年	2007年

